

Dettaglio 100.3

Correzione ponte termico sotto in c.a.
con pannelli isolanti e tavole Ytong

YTONG

