

Dettaglio 100.3a
Muratura di tamponamento YTONG h25,
setto in c.a. e correzione ponte termico

YTONG

