


Dettaglio 100.2/a


Muratura di tamponamento YTONG e correzione ponte termico su pilastro in c.a. di lato massimo pari a 30cm

YTONG

VISTA ESTERNA



VISTA ESTERNA




VISTA INTERNA

Tavella YTONG incollata su tutti i lati

Malta collante YTONG

Blocco YTONG h20



VISTA INTERNA